



МСЭД

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленина, д.4, г. Красногорск,
Московская обл., 143404

Тел.: (495) 562-72-30, (495) 564-74-16, факс: (495) 564-72-36

E-mail: krasm@mosreg.ru

nsereg.in

1ЕГ-3466821 от 17.07.2018г.

Ваше обращение на Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области «Единая книга жалоб и предложений Московской области» (Добродел) по вопросу ненадлежащего содержания общедомового имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Красногорск, Космонавтов б-р, д. 11, рассмотрено.

По информации, полученной от управляющей организации ООО «УЭН Эталон», в настоящее время проводится комиссионное обследование с целью выявления строительных недостатков, а также разработки мер по их устранению.


Установка зеркала в кабине лифта не предусмотрена в технической документации.

По вашему обращению проведены работы по уборке в лифтовых кабинах.
Монтаж труб в лифтовых холлах выполнен согласно проекту застройщика.

Приложение: информационное письмо, акт осмотра, фотоматериалы.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

И. В. Астрединов





Управление и эксплуатация недвижимости

ЭТАЛОН

ГРУППА КОМПАНИЙ
ЭТАЛОН

общество с ограниченной ответственностью

143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Светлая, д.3А, стр. 2 ИНН 5024123201, КПП 502401001, ОГРН 1115024007009

исх. № 0943
от « 20 » 04 2018 г.

**Главе городского округа Красногорск
Московской области
Г-ну Хабирову Р.Ф.**

Уважаемый Радий Фаритович!

ООО «Управление и эксплуатация недвижимости «Эталон» было рассмотрено обращение № 1 ЕГ-3466821 от 17.07.2018 г., поступившее на портал «Добродел», сообщаем, что 24.07.2018 г. по адресу: г. Красногорск, б-р Космонавтов, д. 11, подъезд 4 на 15 этаже в лифтовом холле и в помещениях к пожарным выходам на всех этажах будет проведено комиссионное обследование с участием представителей Застройщика, генерального подрядчика и ООО «Управление и эксплуатация недвижимости «Эталон» с целью выявления строительных недостатков, а также разработки мер по их устранению.

Информируем Вас, что зеркало не является оборудованием, влияющим на безопасную работу лифта. Наличие зеркал в кабинах лифтов не предусмотрено в технической документации, а также в регламенте по техническому обслуживанию лифтового оборудования.

Сообщаем Вам, что в лифтовых кабинах по вышеуказанному адресу проведена уборка, пленки убраны.

Монтаж труб в лифтовых холлах выполнены согласно проекту застройщика, заглушки не предусмотрены. Труба отопления проходят железобетонные перекрытия через металлическую гильзу. Гильза дает свободный ход трубы через перекрытие и тем самым служит защитой от повреждения при изменении температур при подаче и отключении отопления. Сама гильза запенена монтажной пеной для исключения попадания посторонних предметов.

С уважением,
Заместитель генерального директора

Л. С. Кондрашова

Исп. Точилин Ю.Т.
Иванов В.В.
Попов И.В.
Чернышов А.П.
+7 (495) 280-13-81

АКТ

24.07.2018г.

г. Красногорск

Сотрудниками МКУ ЕСЗ городского округа Красногорск, на основании обращения № 1804626, по вопросу ненадлежащего содержания лифта в многоквартирном доме по адресу: г. Красногорск, Космонавтов б-р, д. 11, организована проверка, в ходе которой установлено:

Работы по уборке выполнены.

Ведущий инспектор
отдела по работе с обращениями граждан

 Андрианов П.Р.

Старший инспектор
отдела по работе с обращениями граждан

 Сидоров Д.В.





